



پارچه انواع ماسک ها

ماسک ساده ۳ لایه


- ماسک ساده ۳ لایه با ملت بلون (شکل ۱)
- دو لایه پارچه بی بافت اسپان باند (Spunbond) با گرماژ ۲۰ تا ۲۵
- یک لایه پارچه ملت بلون با گرماژ ۱۷ (که در میان دو لایه اسپان باند قرار می گیرد)
- کش ضد حساسیت با الاستیک بالا
- تست پارتیکل سنجی ذرات ۰.۳ تا ۵ میکرون صورت می پذیرد
- دوخت پرسی و التراسونیک



شکل ۱. ماسک ساده ۳ لایه با ملت بلون

ماسک ساده ۳ لایه بدون ملت بلون (شکل ۲)

- سه لایه پارچه بی بافت SMS با گرماژ ۲۵



شکل ۲. ماسک ساده ۳ لایه بدون ملت بلون